



SITUAȚIE EXISTENTĂ



SITUAȚIE PROPUȘĂ

Verificator/Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	Proiect nr.: 25/2011
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L.			BENEFICIAR: Primăria Sectorului 6		
str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2					
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI/OTAC/PT/CS+DE	Faza: DALI
Șef proiect	arh. Luminia POPESCU			Verificare și Asistență tehnică pt.Lucrările de reabilitare	
Proiectat	teh. Ana DAVID			Bt. A6, Str. VALEA ARGESULUI, nr.11	
Desenat	teh. Ana DAVID			Titlul planșei: FATADA PRINCIPALA	Planșa nr. A 06
				SITUAȚIE EXISTENTĂ / SITUAȚIE PROPUȘĂ	